



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Куйбышева улица, д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 02.02.2024г. № 91

г. Пермь
(место выдачи предписания)

Мною, Байдиной Яниной Владимировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю о проведении плановой выездной проверки от «12» января 2024 г. № 39 (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне-Курынский геронтологический центр» (далее – ГБУ ПК «ВКГЦ»), ОГРН 1025901380812, ИНН 5906016182, юридический адрес: 614018, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-я Линия, д., 12

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) не обеспечено проведение обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет в помещениях зданий «Верхне-Курынского», «Гайвинского» (старого корпуса), «Светлогорского» филиалов, через 2 года после ввода в эксплуатацию по новому корпусу «Гайвинского» филиала (документов, подтверждающих выполнение данных работ в ходе проверки не представлено), что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Светлогорский»:

2) отсутствуют туалеты (мужской и женский) для жилой группы, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

3) отсутствует помещение для приема вновь поступающих лиц в приемно-карантинном отделении (есть только палаты), что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

- 4) медицинский кабинет расположен не рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения, а после помещений для приема поступающих, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 5) палаты изолятора приемного отделения не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 6) в буфетной приемно-карантинного отделения отсутствуют моечные ванны, шкаф для хранения посуды и инвентаря, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 7) рекреационные зоны (гостиные) и кухни (буфетные) общие для группы более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 8) отсутствует комната личной гигиены женщин, оборудованная биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п. 9.27 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 9) здание 3х-этажное не оборудовано лифтом или другими устройствами для транспортирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что является нарушением п. 9.12 СП 2.1.3678-20, Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 10) в санузле жилой комнаты № 314 вентиляционная решетка на момент осмотра была сильно загрязнена, что является нарушением п. 9.38 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 11) в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 12) имеются дефекты отделки стен и потолков: на 3 этаже в холле отбита штукатурка угла стены, в помещении перед жилыми комнатами №№ 318-320, №№ 306, 308 отбита штукатурка угла простенка между комнатами, в санузле для персонала на 3 этаже на потолке нет одной плитки, в жилых комнатах №№ 303, 304, 306, 310, 312, 316 есть облупленности штукатурки на стене, в жилых комнатах №№ 302, 304 на потолке есть следы протечки, на 2 этаже в санузле жилых комнат №№ 214-216 имеются следы протечки на потолке, и трещины побелки, в общем коридоре на углу стены отбита штукатурка, что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 13) на 2 и 3 этажах в рекреациях используются стулья, у которых сиденья тканевые, т.е. обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 14) при маркировке уборочного инвентаря помимо назначения помещения не указывается вид работ, на втором этаже в инвентарной одно ведро было вообще без маркировки, швабры для уборки туалета и других помещений висели вместе, что является нарушением п. 2.11 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 15) на 2 этаже у проживающих отсутствует возможность использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей, гладильных досок и утюгов (две бытовые стиральные машины в санитарно-бытовом помещении жилой группы не работающие, утюг и гладильная доска отсутствуют), что является нарушением п.п. 9.28, 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 16) не проводится очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема, а именно: на момент осмотра 26.01.2024 г. контейнеры для сбора ТКО заполнены отходами до верха (переполнены), крышки приоткрыты, что является нарушением п. 2.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Гайвинский»:

- 17) размеры контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (ширина площадки недостаточная, контейнеры стоят непосредственно у переднего края площадки), что является нарушением п. 2.10. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

- 18) имеются дефекты отделки стен и потолков в новом корпусе: в помещениях глажки и сортировки чистого белья прачечной следы протечек на потолочных плитках, в помещении санпропускника дез.камеры следы протечек на потолке, в помещении выгрузки обработанных вещей в дез.камере на стене следы от отпавших плиток, на 3 этаже в общем коридоре на полу у входа имеется расхождение напольного покрытия (щель), трещины покрытия на стенах; в старом корпусе: в санузле левого крыла на первом этаже скол плитки на полу, практически во всех жилых комнатах облупленности покраски дверных косяков и стен вдоль них, повреждения линолеума, трещины покрытия на потолке, в жилых комнатах №№ 31-32 на втором этаже обширные признаки грибкового поражения, в ванной комнате правого крыла на 1 этаже выпавшая плитка, сколы плиток на лестнице между 1 и 2 этажами, в цокольном этаже почти весь потолок разобран, сняты потолочные плитки, на многих имеются следы протечек, что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 19) в помещениях прачечной оборудование для работы с бельем размещено таким образом, что не соблюдается требование к последовательности технологического процесса: в трех помещениях (для стирки белья проживающих, спецодежды, личных вещей проживающих) осуществляется работа и с грязным и чистым бельем, т.е. стоят и стиральные и сушильные машины, что является нарушением п. 8.3.2 СП 2.1.3678-20 с учетом разъяснений п. 8.3.2.1 МР 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - МР 2.1.0247-21), ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 20) в новом корпусе отсутствует медицинский кабинет рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 21) палаты изолятора приемного отделения не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 22) в приемно-карантинном отделении нового корпуса отсутствует буфетная с моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 23) в обоих корпусах рекреационные зоны (гостиные) и кухни (буфетные) общие для группы более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 24) в обоих корпусах в отделениях у проживающих отсутствует возможность использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей, гладильных досок и утюгов (бытовые стиральные машины в помещениях санитарного узла или в санитарно-бытовых помещениях и утюги в санитарно-бытовых помещениях жилых групп отсутствуют), на 2 этаже старого корпуса в ванной комнате для мытья проживающих стоит бытовая стиральная машинка, а не в санитарной комнате, что является нарушением п.п. 9.28, 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 25) в отделениях нового корпуса используются стулья, у которых сиденья тканевые, т.е. обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 26) душевые установки в санузлах при жилых комнатах в новом корпусе на первом этаже не в закрытых кабинках, отсутствуют полочки и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 27) для хранения скоропортящихся продуктов проживающих в буфетных не предусмотрено холодильное оборудование, что является нарушением п. 9.35 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

- 28) в туалетах жилых групп старого корпуса унитазы оборудованы не в закрытых кабинках, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 29) в старом корпусе не оборудованы туалеты для жилых комнат, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 30) отсутствует отопливаемый переход между старым и новым корпусами, при этом приемно-карантинное отделение оборудовано только в новом корпусе, что является нарушением п. 9.7. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 31) в умывальных и туалетных комнатах обоих корпусов отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 32) в обоих корпусах отсутствуют комнаты личной гигиены женщин, оборудованные биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п. 9.27 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;
- 33) не предусмотрены туалеты (мужской и женский) для жилых групп, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

Филиал «Верхне-Курьинский»:

- 34) палаты изолятора приемно-карантинного отделения оборудованы из расчета менее 4 коек на 100 человек и более, а именно: при количестве проживающих 116 человек организовано две палаты изолятора на 1 и 2 койки, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 35) палаты изолятора приемно-карантинного отделения не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что не соответствует требованиям п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 36) медицинский кабинет с отдельным входом из коридора рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения отсутствует, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 37) буфетная для приемно-карантинного отделения, оборудованная моечными ваннами, шкафом для хранения посуды, баком для дезинфекции посуды, столом, отсутствует, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 38) в туалетах для жилых комнат №№ 59, 57, 54, 48, 46, 37-39, 31, 16, 15, 7, 4-6, 1-3 отсутствуют полотенцесушители, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 39) в умывальных зонах санузлов для жилых комнат №№ 47-48, 46, 37-39, 31, 57, 59, 46, 48, 15, 4-6, 1-3 отсутствуют полочки для умывальных принадлежностей, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;
- 40) выявлены нарушения целостности покрытия (дефекты) пола, стен, потолков, следы протекания, а именно:
- в жилых комнатах №№ 1, 7, 10, 27, 28, 42, 52 имеются дефекты покрытия пола (частично порван линолеум, швы линолеума не запаяны),
 - в жилых комнатах №№ 49, 42, 30, 25, 23, 19, 8, 7 имеются дефекты покрытия стен (частично отсутствует краска, оторваны обои),
 - в санузле жилой комнаты № 46 следы протечки на потолке, в душевой отделения активного долголетия 1 этаж на стене скол плитки, трещины на плитке, в душевой отделения активного долголетия 2 этаж на стене скол плитки,
 - в гардеробе для сотрудников на 1 этаже (у входа) на стенах имеются дефекты отделки (частично отсутствует краска).
 - в прачечной в помещениях приема грязного белья многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания на потолке, стенах, в цехе стирки грязного белья следы подтопления на потолке и стенах, в цехе сушки чистого белья следы подтопления на потолке, что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 41) рекреационные зоны (гостиные) и кухни (буфетные) в отделениях общие для групп более 6 человек (по 1 на каждом этаже в каждом отделении), что является нарушением п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

42) во всех отделениях для каждой жилой группы не предусмотрены не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках, (писсуарами в мужском туалете) и умывальниками, что является нарушением п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

43) не предусмотрена возможность использования гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп, что является нарушением п. 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

44) не предусмотрена возможность использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей проживающими (бытовые стиральные машины в санитарно-бытовых помещениях жилых групп отсутствуют), что является нарушением п. 9.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

45) допускается хранение верхней одежды и обуви в жилых помещениях, что является нарушением п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

46) в санитарном узле комнат №№ 6-4 и в санитарном узле для жилой комнаты № 59 используются источники искусственного освещения без светорассеивающей арматуры (на светильниках нет плафонов), что является нарушением п. 9.5 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

47) имеются дефекты оборудования и мебели, покрытие которых не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент осмотра 25.01.2024 г. в жилой комнате № 42 установлено 2 тумбы, у которых частично отсутствует окантовочная рейка, в санитарной комнате на 2 этаже (отделение активного долголетия) в шкафу для уборочного инвентаря на полках частично отсутствует покрытие, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Култаевский»:

48) не проводится очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема, а именно: на момент осмотра 23.01.2024 г. контейнеры для сбора ТКО заполнены отходами до верха (переполнены), крышки приоткрыты, что является нарушением п. 2.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

49) размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (контейнеры близко расположены к ограждению), что является нарушением п. 2.10 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

50) палаты изолятора приемно-карантинного отделения не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

51) буфетная для приемно-карантинного отделения, оборудованная моечными ваннами, шкафом для хранения посуды, баком для дезинфекции посуды, столом, отсутствует, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

52) медицинский кабинет с отдельным входом из коридора рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения отсутствует, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

53) нет помещения для приема поступающих лиц, прием вновь поступающих лиц осуществляется в палатах изолятора приемно-карантинного отделения, что является нарушением п. 9.8. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ.

54) выявлены нарушения целостности покрытия (дефекты) пола, стен, потолков, следы протекания, признаки поражения грибом, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в жилых комнатах №№ 26, 10а, 11, в санузлах жилых комнат №№ 21, 20, 14, 13, 12, у входа в санузел комнаты № 5, библиотеке имеются дефекты покрытия пола (частично порван линолеум, швы линолеума не запаяны, частично отсутствует плитка),

- в жилых комнатах № 11 имеются дефекты покрытия стен (частично отсутствует краска, оторваны обои, частично отсутствует плитка), в кабинете психолога на стене следы протекания,

- в жилых комнатах №№ 3, 7, 8, 11, 26, 27, бельевой имеются дефекты покрытия потолка (отслоение краски), в жилой комнате № 27 следы протекания на потолке,

- имеются признаки поражения грибком в ванной комнате (общей) на 2-м этаже на потолке, на 2-м этаже в холле на стенах и на потолке множественные дефекты покрытия со следами протекания и с признаками поражения грибком, в помещении сушки чистого белья на 2-м этаже на стенах и на потолке множественные дефекты покрытия со следами протекания и с признаками поражения грибком,

что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

55) имеются дефекты оборудования и мебели, покрытие которых не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент осмотра 23.01.2024 г. в холлах на 1-м и 2-м этажах используются диваны с отслоением покрытия, в складе для хранения постельных принадлежностей (1 этаж) на полке металлического стеллажа частично отсутствует покрытие, используется стеллаж с деревянными полочками без покрытия, в санузле комнаты № 22 установлен табурет с дефектами покрытия сидения, в санузле комнаты № 21 установлен стул с трещинами на сидении, в санузле жилой комнаты № 21 на бачке унитаза трещина, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

56) в туалетных комнатах для жилых комнат №№ 1а, 2, 3, 26, 5, 7, 9, 15-15а, 17, 19, 14, 13, 11 отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

57) не предусмотрена возможность использования гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп, что является нарушением п. 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

58) не предусмотрена возможность использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей проживающими (бытовые стиральные машины в санитарно-бытовых помещениях жилых групп отсутствуют), что является нарушением п. 9.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

59) на момент осмотра 23.01.2024 г. в изоляторе, в приемно-карантинном отделении допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов с другим инвентарем, что является нарушением п. 2.11 СП 2.1.3678-20, ст. 29 Федерального закона N 52-ФЗ;

60) планировка прачечной не обеспечивает поточность технологического процесса, допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, а именно:

прачечная для стирки постельных принадлежностей, личных вещей проживающих, специальной и санитарной одежды сотрудников расположена на 2-м этаже, включает в себя помещение стирки белья и помещение глажки чистого белья, для сушки белья используется отдельное помещение (не в составе прачечной), расположенное через холл 2-го этажа; в помещении стирки белья установлены 3 стиральные машины и 1 сушильная машина, на момент осмотра на полу рядом со стиральными машинами в тазах, пакетах, мешках находилось грязное белье, стирка белья осуществлялась в одной бытовой машине «Индезит», что является нарушением п.п. 8.3.2, 8.3.3. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

61) в парикмахерской на одно рабочее место парикмахера имеется только два набора типовых инструментов, что является нарушением п. 8.2.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

62) по состоянию на 23.01.2024г. температура воздуха в жилых комнатах № 4 и № 6 составила от 20,8 до 21,3 °С, при допустимом диапазоне 22-24 °С, что является нарушением п. 9.17 СП 2.1.3678-20, табл. 5.27 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне-Курынский геронтологический центр», ОГРН 1025901380812, ИНН 5906016182, юридический адрес: 614018, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12; фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. 13-Линия, 12, ул. Лобвинская, 42, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 16.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до «03» февраля 2025 года:

1) обеспечить проведение обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет в помещениях зданий «Верхне-Курынского», «Гайвинского» (старого корпуса), «Светлогорского» филиалов, через 2 года после ввода в эксплуатацию по новому корпусу «Гайвинского» филиала (документов, подтверждающих выполнение данных работ в ходе проверки не представлено), согласно п. 2.6 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Светлогорский»:

2) обеспечить наличие туалетов (мужской и женский) для жилых групп, согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

3) обеспечить наличие помещения для приема вновь поступающих лиц в приемно-карантинном отделении, согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

4) обеспечить наличие медицинского кабинета рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

5) обеспечить отделение палат изолятора приемного отделения от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

6) обеспечить наличие буфетной приемно-карантинного отделения с моечными ваннами, шкафом для хранения посуды и инвентаря согласно п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

7) обеспечить рекреационные зоны (гостиные) и кухни (буфетные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах, согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

8) обеспечить наличие комнаты личной гигиены женщин, оборудованной биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, согласно п. 9.27 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

9) обеспечить 3х-этажное здание лифтом или другими устройствами для транспортирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, согласно п. 9.12 СП 2.1.3678-20, Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

10) обеспечить проведение уборки вентиляционной решетки в санузле жилой комнаты № 314 согласно п. 9.38 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

11) обеспечить наличие в умывальных и туалетных комнатах одноразовых полотенец для рук и ног, согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

12) обеспечить устранение дефектов отделки стен и потолков: на 3 этаже в холле отбита штукатурка угла стены, в помещении перед жилыми комнатами №№ 318-320, №№ 306, 308 отбита штукатурка угла простенка между комнатами, в санузле для персонала на 3 этаже на потолке нет одной плитки, в жилых комнатах №№ 303, 304, 306, 310, 312, 316 есть облупленности штукатурки на стене, в жилых комнатах №№ 302, 304 на потолке есть следы протечки, на 2 этаже в санузле жилых комнат №№ 214-216 имеются следы протечки на потолке, и трещины побелки, в общем коридоре на углу стены отбита штукатурка, согласно п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

13) исключить использование стулья, у которых сиденья тканевые, т.е. обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, на 2 и 3 этажах в рекреациях согласно п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

14) обеспечить маркировку уборочного инвентаря с указанием вида работ и назначения помещений, отдельное хранение на втором этаже в инвентарной швабры для уборки туалета и других помещений согласно п. 2.11 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

15) обеспечить на 2 этаже наличие возможности для проживающих использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей, гладильных досок и утюгов (две бытовые стиральные машины в санитарно-бытовом помещении жилой группы не работающие, утюг и гладильная доска отсутствуют), согласно п.п. 9.28, 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

16) обеспечить очистку мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема согласно п. 2.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Гайвинский»:

17) обеспечить размеры контейнерной площадки, превышающие площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны согласно п. 2.10. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

18) обеспечить устранение дефектов отделки стен и потолков в новом корпусе: в помещениях глажки и сортировки чистого белья прачечной следы протечек на потолочных плитках, в помещении санпропускника дез.камеры следы протечек на потолке, в помещении выгрузки обработанных вещей в дез.камере на стене следы от отпавших плиток, на 3 этаже в общем коридоре на полу у входа имеется расхождение напольного покрытия (щель), трещины покрытия на стенах; в старом корпусе: в санузле левого крыла на первом этаже скол плитки на полу, практически во всех жилых комнатах облупленности покраски дверных косяков и стен вдоль них, повреждения линолеума, трещины покрытия на потолке, в жилых комнатах №№ 31-32 на втором этаже обширные признаки грибкового поражения, в ванной комнате правого крыла на 1 этаже выпавшая плитка, сколы плиток на лестнице между 1 и 2 этажами, в цокольном этаже почти весь потолок разобран, сняты потолочные плитки, на многих имеются следы протечек, согласно п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

19) обеспечить соблюдение поточности при работе с чистым и грязным бельем в помещениях прачечной согласно п. 8.3.2 СП 2.1.3678-20 с учетом разъяснений п. 8.3.2.1 МР 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - МР 2.1.0247-21), ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

20) обеспечить наличие в новом корпусе медицинского кабинета рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

21) обеспечить отделение палат изолятора приемного отделения от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

22) обеспечить в приемно-карантинном отделении нового корпуса наличие буфетной с моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

23) обеспечить наличие в обоих корпусах рекреационных зон (гостиных) и кухонь (буфетных) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах, согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

24) обеспечить в обоих корпусах в отделениях наличие возможности у проживающих использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей, гладильных досок и

утиюгов согласно п.п. 9.28, 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

25) исключить использование в отделениях нового корпуса стульев с тканевой обивкой, т.е. обеспечивающей возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

26) обеспечить оборудование душевых установок в санузлах при жилых комнатах в новом корпусе на первом этаже в закрытых кабинках, наличие полочек и скамей для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, согласно п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

27) обеспечить наличие холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов проживающих согласно п. 9.35 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

28) обеспечить оборудование в туалетах жилых групп старого корпуса унитазов в закрытых кабинках согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

29) обеспечить наличие в старом корпусе туалетов для жилых комнат согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

30) обеспечить оборудование отапливаемого перехода между старым и новым корпусами согласно п. 9.7. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

31) обеспечить наличие в умывальных и туалетных комнатах обоих корпусов одноразовых полотенец для рук и ног согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

32) обеспечить в обоих корпусах наличие комнат личной гигиены женщин, оборудованных биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, согласно п. 9.27 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

33) обеспечить в новом корпусе наличие туалетов (мужской и женский) для жилых групп, согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ;

Филиал «Верхне-Курынский»:

34) обеспечить оборудование палат изолятора приемно-карантинного отделения из расчета менее 4 коек на 100 человек и более согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

35) обеспечить отделение палат изолятора приемно-карантинного отделения от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

36) обеспечить наличие медицинского кабинета с отдельным входом из коридора рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения согласно п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

37) обеспечить наличие буфетной для приемно-карантинного отделения, оборудованной моечными ваннами, шкафом для хранения посуды, баком для дезинфекции посуды, столом, согласно п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

38) обеспечить оборудование полотенцесушителей в туалетах для жилых комнат №№ 59, 57, 54, 48, 46, 37-39, 31, 16, 15, 7, 4-6, 1-3 согласно п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

39) обеспечить в умывальных зонах санузлов для жилых комнат №№ 47-48, 46, 37-39, 31, 57, 59, 46, 48, 15, 4-6, 1-3 наличие полочек для умывальных принадлежностей согласно п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

40) обеспечить устранение дефектов целостности покрытия пола, стен, потолков, следы протекания, а именно:

- в жилых комнатах №№ 1, 7, 10, 27, 28, 42, 52 имеются дефекты покрытия пола (частично порван линолеум, швы линолеума не запаяны),

- в жилых комнатах №№ 49, 42, 30, 25, 23, 19, 8, 7 имеются дефекты покрытия стен (частично отсутствует краска, оторваны обои),

- в санузле жилой комнаты № 46 следы протечки на потолке, в душевой отделения активного долголетия 1 этаж на стене скол плитки, трещины на плитке, в душевой отделения активного долголетия 2 этаж на стене скол плитки,

- в гардеробе для сотрудников на 1 этаже (у входа) на стенах имеются дефекты отделки (частично отсутствует краска).

- в прачечной в помещениях приема грязного белья многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания на потолке, стенах, в цехе стирки грязного белья следы подтопления на потолке и стенах, в цехе сушки чистого белья следы подтопления на потолке, согласно п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ,

41) обеспечить наличие рекреационных зон (гостиных) и кухонь (буфетных) в отделениях общие для групп не более 6 человек согласно п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

42) обеспечить наличие во всех отделениях для каждой жилой группы не менее чем по одному туалету раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках, (писсуарами в мужском туалете) и умывальниками, согласно п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

43) обеспечить возможность для проживающих использования гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп согласно п. 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

44) обеспечить возможность для проживающих использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей проживающими согласно п. 9.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

45) исключить хранение верхней одежды и обуви в жилых помещениях согласно п. 9.9. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

46) обеспечить в санитарном узле комнат №№ 6-4 и в санитарном узле для жилой комнаты № 59 наличие светорассеивающей арматуры на источниках искусственного освещения согласно п. 9.5 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

47) обеспечить устранение дефектов оборудования и мебели, покрытие которых не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент осмотра 25.01.2024 г. в жилой комнате № 42 установлено 2 тумбы, у которых частично отсутствует окантовочная рейка, в санитарной комнате на 2 этаже (отделение активного долголетия) в шкафу для уборочного инвентаря на полках частично отсутствует покрытие, согласно п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

Филиал «Култаевский»:

48) обеспечить очистку мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема, согласно п. 2.9 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

49) обеспечить размеры площадки, превышающие площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны согласно п. 2.10 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

50) обеспечить отделение палат изолятора приемно-карантинного отделения от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, согласно п. 9.15 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

51) обеспечить наличие буфетной для приемно-карантинного отделения, оборудованной моечными ваннами, шкафом для хранения посуды, баком для дезинфекции посуды, столом, согласно п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

52) обеспечить наличие медицинского кабинета с отдельным входом из коридора рядом с палатами изолятора приемно-карантинного отделения отсутствует, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

53) обеспечить наличие помещения для приема поступающих лиц согласно п. 9.8. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ.

54) обеспечить устранение нарушений целостности покрытия пола, стен, потолков, следы протекания, признаки поражения грибком, а именно:

- в жилых комнатах №№ 26, 10а, 11, в санузлах жилых комнат №№ 21, 20, 14, 13, 12, у входа в санузел комнаты № 5, библиотеке имеются дефекты покрытия пола (частично порван линолеум, швы линолеума не запаяны, частично отсутствует плитка),

- в жилых комнатах № 11 имеются дефекты покрытия стен (частично отсутствует краска, оторваны обои, частично отсутствует плитка), в кабинете психолога на стене следы протекания,

- в жилых комнатах №№ 3, 7, 8, 11, 26, 27, бельевой имеются дефекты покрытия потолка (отслоение краски), в жилой комнате № 27 следы протекания на потолке,

- имеются признаки поражения грибом в ванной комнате (общей) на 2-м этаже на потолке, на 2-м этаже в холле на стенах и на потолке множественные дефекты покрытия со следами протекания и с признаками поражения грибом, в помещении сушики чистого белья на 2-м этаже на стенах и на потолке множественные дефекты покрытия со следами протекания и с признаками поражения грибом,

что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

55) обеспечить устранение дефектов оборудования и мебели, покрытия которых не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент осмотра 23.01.2024 г. в холлах на 1-м и 2-м этажах используются диваны с отслоением покрытия, в складе для хранения постельных принадлежностей (1 этаж) на полке металлического стеллажа частично отсутствует покрытие, используется стеллаж с деревянными полочками без покрытия, в санузле комнаты № 22 установлен табурет с дефектами покрытия сидения, в санузле комнаты № 21 установлен стул с трещинами на сидении, в санузле жилой комнаты № 21 на бачке унитаза трещина, согласно п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

56) обеспечить наличие в туалетных комнатах для жилых комнат №№ 1а, 2, 3, 26, 5, 7, 9, 15-15а, 17, 19, 14, 13, 11 одноразовых полотенец для рук и ног согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

57) обеспечить наличие возможности для проживающих использования гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп согласно п. 9.29 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

58) обеспечить наличие возможности для проживающих использования бытовых стиральных машин для стирки личных вещей проживающими согласно п. 9.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

59) исключить совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов с другим инвентарем в изоляторе, в приемно-карантинном отделении согласно п. 2.11 СП 2.1.3678-20, ст. 29 Федерального закона N 52-ФЗ;

60) обеспечить планировку прачечной с соблюдением поточности технологического процесса, исключить пересечение потоков чистого и грязного белья согласно п.п. 8.3.2, 8.3.3. СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

61) обеспечить наличие в парикмахерской на одно рабочее место парикмахера не менее трех наборов типовых инструментов согласно п. 8.2.28 СП 2.1.3678-20, ст. 24 Федерального закона N 52-ФЗ;

62) обеспечить допустимые параметры микроклимата (температура воздуха) в жилых комнатах № 4 и № 6 согласно п. 9.17 СП 2.1.3678-20, табл. 5.27 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр», ОГРН 1025901380812, ИНН 5906016182, юридический адрес: 614018, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность).

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
коммунальной гигиене



Байдина Я.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
коммунальной гигиене



Нечаева С.П.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

vkdc@social.permkrai.ru 02.02.2024